

RODZAJ ZLECENIA* PŁATNE / GWARANCYJNE	RAPORT SERWISOWY	NUMER RAPORTU 88/12/2025/ET
DATA WYSTAWIENIA 11.12.2025	TYP SYSTEMU Oprawy AT/CB	UMOWA GUM2025UZ0795

Informacje o obiekcie
1. Zleceniodawca: Gdański Uniwersytet Medyczny 2. Nazwa obiektu: Zakład Medycyny Sądowej 3. Adres obiektu: ul. Dębowa 23, Gdańsk 4. Osoba do kontaktu na obiekcie: Tomasz Hajgiel

Informacje o systemie
1. Ilość jednostek sterujących: jedna 2. Ilość zainstalowanych opraw: 135 AT 3. Typ urządzenia: TM-CB-M

Wykonane czynności
☒ Test komunikacji opraw ☒ Test sprawności akumulatorów ☒ Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia ☐ Kontrola sprawności magistrali centrali monitorującej ☒ Wizualna kontrola urządzeń elektronicznych ☐ Kontrola dokumentacji powykonawczej ☐ Adresowanie opraw ☐ Dodawanie opraw do systemu ☐ Wymiana opraw/ akumulatorów ☐ Wymiana elementów elektronicznych ☒ Pomiar natężenia oświetlenia

Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac	
Obiekt Przygotowany* TAK/ NIE	Uwagi: BRAK

* Niepotrzebne skreślić

Uwagi

Podczas wizyty serwis przeprowadził przegląd i pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego na zakładzie medycyny sądowej przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku.

Na obiekcie wykonano test funkcjonalny, sprawdzając komunikację opraw z jednostką sterującą w systemie CB. Test nie wykazał usterek.

Serwis przeprowadził pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia akumulatorów przy czasie podtrzymania 1h. Wyniki pomiaru przedstawiono w załączniku 3

W systemie AT przeprowadzono test sprawności akumulatorów.

Oprawy, które przeszły test pozytywnie to: 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 84, 100, 101, 102, 103, 104

Pozostałe oprawy nie przeszły zadanego czasu podtrzymania 1h.

Z uwagi na brak dostępności części i widoczne ślady eksploatacji należy wymienić oprawy typu STAR 8E1 941215, ATLANTIC PLUS, DOWNLIGHT, PRYMAT oraz oprawy bez podanej nazwy producenta jak np. oprawa nr 1 lub 6.

Oprawy wyposażone są w moduły awaryjne do opraw świetłówkowych. Tego typu moduły z uwagi na ich długi czas eksploatacji mogą utracić swoją sprawność przekładając się na podstawowe funkcje ładowania akumulatora i przełączania w tryb pracy DC.

Serwis nie zaleca wspierania i rozwijania tej technologii i sugeruje wymianę opraw na oprawy LED, które posiadają większą sprawność i energooszczędność.

Z uwagi na pojawienie się nowych opraw, serwis sugeruje przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji lub aktualizacji pliku zestawienia opraw przez firmę montującą nowy system.

Załączniki do raportu:

Załącznik nr 1 - Wykaz opraw

Załącznik nr 2 - Protokół pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego

Załącznik nr 3 - Protokół pomiaru rezystancji akumulatorów

Urządzenia pomiarowe



HIOKI BT3554-01



SONEL LXP - 10

Zalecenia

wymiana niesprawnych opraw awaryjnych

Potwierdzenie odbioru wykonywanych prac

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez firmę ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.

Nr uprawnień SEP Wykonawcy: xxxx. Dane są potwierdzane czytelnym podpisem klienta.

Klient potwierdza poprawne wykonanie usługi.

Czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby odbierającej pracę

ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.

office@electro-tensione.eu

tel: 760 788 009

Imię _____

Nazwisko _____

* Niepotrzebne skreślić



Strona 2/2