

KARTA PRZEGLĄDU SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO					
NAZWA I ADRES BADANEGO OBIEKTU : DOM STUDENCKI NR 3 ul.Dębowa 13, 80-204 Gdańsk					
skala ocen	4-dobry nie wymaga naprawy	3-wymaga naprawy w trakcie przeglądu	2-wymaga naprawy w czasie max 6 miesięcy	1- wymaga naprawy natychmiastowej	Data badania 06.08.2025
Nazwiska osób wyk.badania			INSTALACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
1	Miroslaw Bleński		RODZAJ PRZEGLĄDU: ROCZNY		
2					
Informacje o systemie: - 7 oprav autonomicznych					
lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	OCENA	UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE		
1	Kontrola wizualna elementów systemu (lampy, centala),	4			
2	Sprawdzenie komunikacji oprav,	-	- nie dotyczy		
3	Porównanie stanu aktualnego z dokumentacją powykonawczą	4	- Oświetlenie awaryjne pokrywa nieznaczną część budynku		
4	Test sprawności oprav, kontrola źródeł światła w opravach.	4			
5	Test pracy awaryjnej, przełączanie urządzeń, pomiar czasu pracy z baterii powyżej 1h	1	- zbyt krótki czas pracy awaryjnej 3 oprav. Konieczna wymiana akumulatorów.		
6	Kontrola funkcji pozostałych elementów elektronicznych urządzeń	-			
7	Pomiar natężenia oświetlenia	1	- Nie można wykonać pomiarów z powodu zbyt krótkiego czasu pracy na bateriach.		
UWAGI DODATKOWE:					

POTWIERDZENIE WYKONANIA KONTROLI OBIEKTU

Wykonawcy:

1 ...
 data i podpis
 2
 data i podpis

Przedstawiciel Zamawiającego

1
 data i podpis
 2
 data i podpis

Zestawienie oprav awaryjnych

NAZWA I ADRES BADANEGO OBIEKTU : DOM STUDENCKI NR 3 ul.Dębowa 13, 80-204 Gdańsk

numer oprawy	STAN OPRAWY	typ oprawy		bateria
B1	sprawna	ARROW N AWEX	ARN/1W/C/1/SA/AT/WH	
B2	sprawna	LOVATO N AWEX	LVNO/3W/B/3/SE/AT/WH	
B3	sprawna	LOVATO N AWEX	LVNO/3W/B/3/SE/AT/WH	
C1	sprawna	EXIT S AWEX	ETS/1W/E/1/SE/AT/WH	NI-CD HT 3,6 V 1000mAh
C2	krótki czas pracy	LOVATO N AWEX	LVNO/3W/E/1/SE/AT/WH	NI-CD HT 3,6 V 1500mAh
C3	krótki czas pracy	LOVATO N AWEX	LVNO/3W/E/1/SE/AT/WH	NI-CD HT 3,6V 1500mAh
C4	krótki czas pracy	LOVATO N AWEX	LVNO/3W/E/1/SE/AT/WH	NI-CD HT 3,6V 1500mAh

