

RODZAJ ZLECENIA* PŁATNE / GWARANCYJNE	RAPORT SERWISOWY	NUMER RAPORTU 94/12/2025/ET
DATA WYSTAWIENIA 12.12.2025	TYP SYSTEMU Oprawy AT	UMOWA GUM2025UZ0795

Informacje o obiekcie
1. Zleceniodawca: Gdański Uniwersytet Medyczny 2. Nazwa obiektu: Rektorat 3. Adres obiektu: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk 4. Osoba do kontaktu na obiekcie: Tomasz Hajgiel

Informacje o systemie
1. Ilość jednostek sterujących: nie dotyczy 2. Ilość zainstalowanych oprav: 3 3. Nr urządzenia: nie dotyczy

Wykonane czynności
☐ Test komunikacji oprav ☒ Test sprawności akumulatorów ☐ Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia ☐ Kontrola sprawności magistrali centrali monitorującej ☒ Wizualna kontrola urządzeń elektronicznych ☐ Kontrola dokumentacji powykonawczej ☐ Adresowanie oprav ☐ Dodawanie oprav do systemu ☐ Wymiana oprav/ akumulatorów ☐ Wymiana elementów elektronicznych ☐ Pomiar natężenia oświetlenia

Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac	
Obiekt Przygotowany* TAK/NIE	Uwagi: BRAK

* Niepotrzebne skreślić

Uwagi

Serwis przeprowadził przegląd oświetlenia awaryjnego na budynku Rektoratu mieszczącego się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a w Gdańsku.

Podczas przeglądu wykonano test sprawności akumulatorów przy czasie podtrzymania 1h. Wszystkie oprawy przeszły test pozytywnie.

Załączniki do raportu:

Załącznik nr 1 - Wykaz oprav

Urządzenia pomiarowe

☐

HIOKI BT3554-01

☐

SONEL LXP - 10

Zalecenia

Potwierdzenie odbioru wykonywanych prac

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez firmę ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.

Nr uprawnień SEP Wykonawcy: xxx. Dane są potwierdzane czytelnym podpisem klienta.

Klient potwierdza poprawne wykonanie usługi.

Czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby odbierającej
pracę

*ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.
office@electro-tensione.eu
tel: 760 788 009*

Imię _____

Nazwisko _____

* Niepotrzebne skreślić

